



内蒙古蒙东畅彤矿业有限责任公司（煤矿）
安全现状评价报告

内蒙古安邦安全科技有限公司

资质证书编号：APJ - （蒙·矿） - 001

2025年4月14日



安全评价机构 资质证书

(副本) (1-1)

统一社会信用代码: 91150100747924658T

机构名称: 内蒙古安邦安全科技有限公司

办公地址: 内蒙古自治区呼和浩特市如意开发区五纬路
吉美大厦6层

法定代表人: 杨承文

证书编号: APJ-(蒙·矿)-00

首次发证: 2024年12月30日

有效期至: 2029年12月29日

业务范围: 煤炭开采业; 金属、非金属矿及其他矿采选业 *****

本资质仅限以下项目使用:

内蒙古蒙东畅彤矿业
有限责任公司(煤矿)
安全现状评价报告

共柒册 第壹册
此证复印无效



内蒙古自治区诚信典型选树

内蒙古自治区
发展和改革委员会

诚信示范企业

内蒙古安邦安全科技有限公司



防伪二维码

内蒙古自治区发展和改革委员会
二〇二三年二月

监督电话: 0471-6659368

内蒙古蒙东畅彤矿业有限责任公司（煤矿）

安全现状评价报告

设计生产能力：1.20Mt/a

项目编号：ABKJ-MK-03-005-25

法定代表人：杨承文

技术负责人：杨承文

评价项目负责人：毕加蓬

2025年4月14日

评价人员

人员组成	姓 名	专 业	资格证书号	从业登记 编号	签 字
项目负责人	毕加蓬	电 气	1500000000200544	019005	
项目组成员	宋海超	机 械	1100000000302412	019883	宋海超
	李红海	采 矿	1500000000302251	027063	李红海
	高利恩	地 质	201303315033000000 3312150870	152102 85858	高利恩
	陈志星	安 全	1600000000200092	019000	陈志星
	王 杰	矿 建	1100000000200706	018987	王 杰
	李海军	通 风	1500000000200150	018998	李海军
报告编制人	毕加蓬	电 气	1500000000200544	019005	毕加蓬
	高利恩	地 质	201303315033000000 3312150870	152102 85858	高利恩
报告审核人	韦国清	电 气	1100000000201641	019885	韦国清
过程控制负责人	李晓娟	安 全	1100000000301115	019001	李晓娟
技术负责人	杨承文	采 矿	0800000000104067	000758	杨承文

8.4 重大危险有害因素的防范措施

1. 针对煤尘爆炸危险、有害因素，也只有从除尘和消灭火源来入手。健全防尘供水系统，保证防尘设备、设施完好并有效使用；及时清除巷道浮煤和清扫、冲洗沉积煤尘或定期撒布岩粉；按规定设置隔爆水槽棚、自动隔爆装置或岩粉棚；杜绝一切明火及电气失爆现象。

2. 针对煤炭自然发火的防范，建立、健全防灭火系统及火灾检测制度，严格落实综合防灭火措施。保证已建立的防灭火系统设备、设施完好并设置到位，确保需要时能够及时、可靠、有效使用。另外，对地表塌陷区及裂缝及时填堵压实，防止井下采空区漏风。

3. 针对矿井水患。一要配备足够的水文地质专业技术人员，加强矿井防治水工作；二要严格执行探放水原则及落实地面沉陷区检查、巡查制度以及治理措施；三要建立、健全矿井排水系统，并保证设备、设施完好、运行可靠；四要按照《煤矿防治水细则》有关要求做好矿井水文水文观测及类型划分，建立与矿井水文地质类型相适应的防治水管理措施。严禁在禁采区内进行采掘作业，严禁在缓采区内进行回采作业和与水害探查、治理无关的掘进作业。

4. 顶板事故是矿井常发事故，针对本矿顶底板岩性及工程地质，煤矿应建立长效久治的管理制度，建立完善的矿压观测系统，不断研究探索，支护方式、强度必须满足要求，严禁空顶作业。

安全工作必须坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的方针和“以人为本”的原则，以安全生产为目的，以安全管理为手段，要严格遵守国家安全生产法律、法规和规程、标准规范，建立健全并落实各项规章制度、作业规程和安全措施。切实加强安全管理，重点抓好现场安全管理，严禁“三违”现象发生，保证矿井安全生产无事故。

8.5 评价结论

内蒙古蒙东畅彤矿业有限责任公司（煤矿） 营业执照、采矿许可证、

安全生产许可证齐全有效，矿长安全生产知识和管理能力经培训考核合格；煤矿主要负责人、安全管理机构、安全管理人员的配备和安全生产专业知识、管理能力，能适应煤矿安全生产的需要；煤矿各级领导安全生产责任制、职能部门安全生产责任制、各岗位人员安全生产责任制、安全生产管理制度、各工种操作规程等齐全，安全管理体系运行正常、有效，安全管理模式满足煤矿安全生产需要；煤矿对生产过程中存在的瓦斯、煤尘、水害、火灾、顶板以及提升运输等主要危险、有害因素已采取了有效措施，并得到了预防和控制；对重大危险源进行了辨识，建立了安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，制定了事故应急预案；各生产系统和辅助系统、生产工艺、安全设施、设备、职业危害防治、安全资金投入等安全生产条件符合有关安全法律、法规、标准、规范等的要求。对照《煤矿企业安全生产许可证实施办法》，内蒙古蒙东畅彤矿业有限责任公司（煤矿）具备安全生产条件。