

鄂尔多斯市嘉信德煤业有限公司煤矿 安全现状评价报告

内蒙古安邦安全科技有限公司
资质证书编号：APJ-（蒙·矿）-001

2025年8月27日



安全评价机构 资质证书

(副 本) (1-1)

统一社会信用代码: 91150100747924658T

机构名称: 内蒙古安邦安全科技有限公司

办公地址: 内蒙古自治区呼和浩特市如意开发区五纬路
吉美大厦6层

法定代表人: 杨承文

证书编号: APJ-(蒙·矿)-001 安全现状评价报告

首次发证: 2024年12月30日

有效期至: 2029年12月29日

业务范围: 煤炭开采业; 金属、非金属矿及其他矿采选业 *****

本资质仅限以下项目使用:

鄂尔多斯市嘉信德煤业有限公司
煤矿

安全现状评价报告

共柒册 第壹册

此证复印无效

(发证机关盖章)

2024年12月30日



内蒙古自治区诚信典型选树

诚信典型

诚信示范企业

内蒙古安邦安全科技有限公司



防伪二维码

内蒙古自治区发展和改革委员会
二〇二三年二月

监督电话: 0471-6659368

鄂尔多斯市嘉信德煤业有限公司煤矿

安全现状评价报告

核定生产能力：3.00Mt/a

项目编号：ABKJ-MK-03-013-25

法定代表人：杨承文

技术负责人：杨承文

评价项目负责人：毕加蓬

2025年8月27日



评价人员

人员组成	姓 名	专 业	资格证书号	从业登记编号	签 字
项目负责人	毕加蓬	电气	1500000000200544	019005	毕加蓬
项目组成员	张博洋	机械	1100000000303311	019880	张博洋
	刘 伟	采矿	20211004615 000000969	15220306635	刘伟
	高利恩	地质	201303315033000000 3312150870	15210285858	高利恩
	王 杰	矿建	1100000000200706	018987	王杰
	李海军	安全	1500000000200150	018998	李海军
报告编制人	毕加蓬	电气	1500000000200544	019005	毕加蓬
	高利恩	地质	201303315033000000 3312150870	15210285858	高利恩
报告审核人	韦国清	电气	1100000000201641	019885	韦国清
过程控制负责人	李晓娟	安全	1100000000301115	019001	李晓娟
技术负责人	杨承文	采矿	0800000000104067	000758	杨承文

安全生产法律法规的要求；

4.该矿的生产系统、辅助系统及其工艺、设施和设备等满足安全生产法律法规及技术标准的要求；

5.该矿在生产过程中可能引起的滑坡、火灾、水害等灾害，机械伤害、电气伤害及其它危险、有害因素已经采取措施，并得到了有效控制；

6.该矿的采掘、运输、排土、应急救援、通讯、监测等系统及其他辅助系统完善、可靠；

7.该矿的各安全生产系统、开采方法及开采工艺合理；

8.我公司在对该矿进行安全现场评价的过程中，对不满足安全生产法律法规或不适应煤矿安全生产的事故隐患已经和矿方进行了交流，并提出了整改建议，现场查找出5条安全隐患，矿方已按整改建议整改完成，整改结果均合格。

9.通过现场调查、分析，评价认为，该矿建立、健全了安全管理机构，安全管理体系运行正常，安全管理模式满足煤矿安全生产需要；煤矿针对生产过程中存在的滑坡、水害、火灾、运输等主要危险、有害因素已采取了有效防范措施，并得到了预防和控制；制定了煤矿生产安全事故应急预案；各生产系统和辅助设施、生产工艺、安全设施、设备、职业危害防治、安全资金投入等符合有关法律、法规和《煤矿安全规程》等有关规定；

7.2 危险有害因素排序

1.主要危险有害因素

露天矿存在采场边坡滑坡危险有害因素，事故诱导因素主要有边坡设计不合理、施工不规范、排水不正常、特别是边坡监测治理措施不到位及软弱岩层受地震、暴雨冲刷等因素影响。事故后果可造成边坡坍塌、滑坡伤人，砸埋设备，影响采场正常生产，所以采场边坡滑坡是煤矿应该重点防范的主要危险有害因素。

该矿岩层和煤层需要松动爆破才能进行采装，若现场管理不善，未按

照爆破设计说明书和操作规程进行爆破，甚至爆破警戒距离不足等，易发生爆破伤害事故，因此爆破作业是煤矿应该重点防范的主要危险有害因素。

2.其它危险有害因素

根据《企业职工伤亡事故分类》（GB6441-86）的分类，煤矿生产过程中，存在的主要危险有害因素是：边坡坍塌（滑坡）、爆破及火药爆炸、车辆伤害、火灾危害、运输伤害（带式输送机）、水灾、淹溺、电气伤害、机械伤害、起重伤害、高处坠落、拖曳、轧压、碰撞、物体打击、压力容器爆炸、中毒与窒息、采空区危害、其他伤害(职业病危害、气候危害)。煤矿生产主要职业健康危害有：煤（粉）尘、噪音、振动、高温、低温等造成职业危害。

7.3 综合评价结论

对照《煤矿企业安全生产许可证实施办法》，鄂尔多斯市嘉信德煤业有限公司煤矿具备安全生产条件。