



内蒙古兴通煤业有限公司  
安全现状评价报告

内蒙古安邦安全科技有限公司

资质证书编号：APJ - （蒙·矿） - 001

2026年5月13日



# 安全评价机构 资质证书

(副本) (1-1)

统一社会信用代码: 91150100747924658T

机构名称: 内蒙古安邦安全科技有限公司

办公地址: 内蒙古自治区呼和浩特市如意开发区五纬路  
吉美大厦6层

法定代表人: 杨承文

证书编号: APJ-(蒙·矿)-00安全现状评价报告

首次发证: 2024年12月30日

有效期至: 2029年12月29日


业务范围: 煤炭开采业; 金属、非金属矿及其他矿采选业 \*\*\*\*

本资质仅限以下项目使用:

内蒙古兴通煤业有限公司

共柒册 第柒册

此证复印无效



2024年12月30日



内蒙古兴通煤业有限公司

## 安全现状评价报告

设计生产能力：0.45Mt/a

项目编号：ABKJ-MK-03-010-26

法定代表人：杨承文

技术负责人：杨承文

评价项目负责人：韦国清

2026年5月13日



## 评价人员

人员组成	姓名	专业	资格证书号	从业登记编号	签字
项目负责人	韦国清	电气	1100000000201641	019885	
项目组成员	张博洋	机械	110000000030331	019880	
	高利恩	地质	20130331503300000033121 50870	15210285858	
	刘伟	采矿	20211004615000000969	15220306635	
	陈志星	安全	1600000000200092	019000	
	王杰	矿建	1100000000200706	018987	
	孙鹏飞	通风	1500000000302199	027058	
报告编制人	韦国清	电气	1100000000201641	019885	
	高利恩	地质	20130331503300000033121 50870	15210285858	
报告审核人	毕加蓬	电气	1500000000200544	019005	
过程控制负责人	李晓娟	安全	1100000000301115	019001	
技术负责人	杨承文	采矿	0800000000104067	000758	

4.针对矿井水患。一要配备足够的水文地质专业技术人员，加强矿井防治水工作；二要严格执行探放水原则及落实地面沉陷区检查、巡查制度以及治理措施；三要建立、健全矿井排水系统，并保证设备、设施完好、运行可靠；四要按照《煤矿防治水细则》有关要求做好矿井水文水文观测及类型划分，建立与矿井水文地质类型相适应的防治水管理措施。严禁在禁采区内进行采掘作业，严禁在缓采区内进行回采作业和与水害探查、治理无关的掘进作业。

安全工作必须坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的方针和“以人为本”的原则，以安全生产为目的，以安全管理为手段，要严格遵守国家安全生产法律、法规和规程、标准规范，建立健全并落实各项规章制度、作业规程和安全措施。切实加强安全管理，重点抓好现场安全管理，严禁“三违”现象发生，保证矿井安全生产无事故。

#### 8.5 评价结论

对照《煤矿企业安全生产许可证实施办法》，内蒙古兴通煤业有限公司兴通煤矿具备安全生产条件。