



内蒙古包钢钢联股份有限公司
白云鄂博西矿浓缩尾矿堆放处理工程扩容项目
(一期工程)
安全设施验收评价报告
(共二册 第一册 正文及附件)

内蒙古安邦安全科技有限公司

资质证书编号: APJ - (蒙·矿) - 001

2025年7月21日



内蒙古包钢钢联股份有限公司
白云鄂博西矿浓缩尾矿堆放处理工程扩容项目
(一期工程)

安全设施验收评价报告

内蒙古安邦安全科技有限公司

资质证书编号: APJ-(蒙·矿)-001

2025年7月21日



目 录

1.评价范围与依据.....	1
1.1 评价对象、范围及目的.....	1
1.2 评价依据.....	1
2.建设项目概述.....	7
2.1 建设单位概况.....	7
2.2 自然环境概况.....	11
2.3 地质概况.....	11
2.4 建设概况.....	13
2.5 施工、监理概况.....	32
2.6 试运行概况.....	32
2.7 安全设施目录.....	33
3.安全设施符合性评价.....	41
3.1 安全设施“三同时”程序.....	41
3.2 尾矿坝.....	43
3.3 防排洪系统.....	46
3.4 地质灾害与雪崩防护设施.....	47
3.5 安全监测设施.....	48

3.6 辅助设施.....	
3.7 个人防护.....	
3.8 安全标志.....	
3.9 安全管理符合性评价.....	
4.安全对策措施建议.....	
5.评价结论.....	
6.附件及附图.....	

地 址：呼和浩特市
总 机：0471-5221
传 真：0471-5221
网 址：www.ab-kj
E-mail：ab-kj@vip.s



5.评价结论

对内蒙古包钢钢联股份有限公司白云鄂博西矿浓缩尾矿堆放处理工程扩容项目（一期工程）安全设施验收评价，是以国家有关法律法规、标准、规章、规范和本项目的安全设施设计为依据，结合该项目的实际情况，对照《安全设施设计》及相关法律法规进行符合性评价，提出安全对策措施和建议并做出评价结论。

- 1.安全设施“三同时”程序符合性评价中共检查 8 项，全部符合；
- 2.尾矿坝符合性评价中共检查 10 项符合，全部符合；
- 3.防排洪系统符合性评价中共检查 5 项，全部符合；
- 4.地质灾害与雪崩防护设施符合性评价中共检查 1 项，全部符合；
- 5.安全监测设施符合性评价中共检查 10 项，全部符合；
- 6.辅助设施符合性评价中共检查 4 项，全部符合；
- 7.个人安全防护符合性评价中共检查 1 项，全部符合；
- 8.安全标志符合性评价中共检查 2 项，全部符合；
- 9.安全管理符合性评价中检查 13 项，全部符合；
- 10.本次安全设施验收评价共检查 54 项，全部符合。

评价结论：

1.企业经营生产证照及各类人员资格证书齐全有效，设立有安全管理机构并配备了专职安全管理人员，安全生产责任制、安全管理制度及安全操作规程等完善、健全。

2.建设项目竣工后，企业组织进行了试运行，已具备正式生产条件。

3.建设项目的安全设施、安全措施按照标准得到有效落实，符合安全设施“三同时”的有关规定；



4.本次安全设施验收评价对照《关于内蒙古包钢钢联股份有限公司白云鄂博西矿浓缩尾矿堆放处理工程扩容项目安全设施设计的批复》（达应急审批发〔2021〕6号）所批复的《内蒙古包钢钢联股份有限公司白云鄂博西矿浓缩尾矿堆放处理工程扩容项目安全设施设计》及相关法律、法规、标准等共检查 54 项，全部符合。

5.内蒙古包钢钢联股份有限公司白云鄂博西矿浓缩尾矿堆放处理工程扩容项目（一期工程）具备竣工验收条件。

