



内蒙古伊东集团宏测煤炭有限责任公司煤矿
安全现状评价报告

内蒙古安邦安全科技有限公司

资质证书编号：APJ - （蒙·矿） - 001

2025年7月29日

内蒙古自治区诚信典型选树

内蒙古自治区
发展和改革委员会

诚信示范企业

内蒙古安邦安全科技有限公司



防伪二维码

内蒙古自治区发展和改革委员会
二〇二三年二月

监督电话: 0471-6659368

内蒙古伊东集团宏测煤炭有限责任公司煤矿

安全现状评价报告

核定生产能力：2.40Mt/a

项目编号：ABKJ-MK-03-011-25

法定代表人：杨承文

技术负责人：杨承文

评价项目负责人：毕加蓬

2025年7月29日

评价人员

人员组成	姓 名	专 业	资格证书号	从业登记编号	签 字
项目负责人	毕加蓬	电 气	1500000000200544	019005	毕加蓬
项目组成员	宋海超	机 械	1100000000302412	019883	宋海超
	李红海	采 矿	1500000000302251	027063	李红海
	高利恩	地 质	201303315033000000 3312150870	15210285858	高利恩
	陈志星	安 全	1600000000200092	019000	陈志星
	王 杰	矿 建	1100000000200706	018987	王 杰
	李海军	通 风	1500000000200150	018998	李海军
报告编制人	毕加蓬	电 气	1500000000200544	019005	毕加蓬
	高利恩	地 质	201303315033000000 3312150870	15210285858	高利恩
报告审核人	韦国清	电 气	1100000000201641	019885	韦国清
过程控制负责人	李晓娟	安 全	1100000000301115	019001	李晓娟
技术负责人	杨承文	采 矿	0800000000104067	000758	杨承文

支护方式、强度必须满足要求，严禁空顶作业。

安全工作必须坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的方针和“以人为本”的原则，以安全生产为目的，以安全管理为手段，要严格遵守国家安全生产法律、法规和规程、标准规范，建立健全并落实各项规章制度、作业规程和安全措施。切实加强安全管理，重点抓好现场安全管理，严禁“三违”现象发生，保证矿井安全生产无事故。

8.5 评价结论

宏测煤矿营业执照、采矿许可证、安全生产许可证齐全有效，矿长安全生产知识和管理能力经培训考核合格；煤矿主要负责人、安全管理机构、安全管理人员的配备和安全生产专业知识、管理能力，能适应煤矿安全生产的需要；煤矿各级领导安全生产责任制、职能部门安全生产责任制、各岗位人员安全生产责任制、安全生产管理制度、各工种操作规程等齐全，安全管理体系运行正常、有效，安全管理模式满足煤矿安全生产需要；煤矿对生产过程中存在的瓦斯、煤尘、水害、火灾、顶板以及提升运输等主要危险、有害因素已采取了有效措施，并得到了预防和控制；对重大危险源进行了辨识，建立了安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，制定了事故应急预案；各生产系统和辅助系统、生产工艺、安全设施、设备、职业危害防治、安全资金投入等安全生产条件符合有关安全法律、法规、标准、规范等的要求。对照《煤矿企业安全生产许可证实施办法》，宏测煤矿具备安全生产条件。

