




鄂尔多斯市准格尔旗聚能煤炭集团有限责任公司
壕 赖 梁 煤 矿
安全现状评价报告

内蒙古安邦安全科技有限公司
资质证书编号：APJ - （蒙·矿） - 001

2026年4月23日



安全评价机构 资质证书

(副本) (1-1)

统一社会信用代码: 91150100747924658T

机构名称: 内蒙古安邦安全科技有限公司
办公地址: 内蒙古自治区呼和浩特市如意开发区五纬路吉美大厦6层
法定代表人: 杨承文
证书编号: APJ-(蒙·矿)-001
首次发证: 2024年12月30日
有效期至: 2029年12月29日
业务范围: 煤炭开采业; 金属、非金属矿及其他矿采选业 ****

本资质仅限以下项目使用:
鄂尔多斯市准格尔旗聚能煤炭
集团有限责任公司壕赖梁煤矿
安全现状评价报告
共柒册第壹册
此证复印无效



内蒙古自治区诚信典型选树

诚信典型

诚信示范企业

内蒙古安邦安全科技有限公司



防伪二维码

内蒙古自治区发展和改革委员会

二〇二三年二月

监督电话: 0471-6659368



鄂尔多斯市准格尔旗聚能煤炭集团有限责任公司

壕赖梁煤矿

安全现状评价报告

核定生产能力：1.50Mt/a

项目编号：ABKJ-MK-03-006-26

法定代表人：杨承文

技术负责人：杨承文

评价项目负责人：毕加蓬

2026年4月23日



评价人员

人员组成	姓名	专业	资格证书号	从业登记编号	签字
项目负责人	毕加蓬	电气	1500000000200544	019005	毕加蓬
项目组成员	张博洋	机械	1100000000303311	019880	张博洋
	刘伟	采矿	20211004615000000969	1522030 6635	刘伟
	王杰	矿建	1100000000200706	018987	王杰
	李海军	通风	1500000000200150	018998	李海军
	陈志星	安全	1600000000200092	019000	陈志星
	李浩宇	地质	03320251015000001804	1526045 1681	李浩宇
报告编制人	毕加蓬	电气	1500000000200544	019005	毕加蓬
	刘伟	采矿	20211004615000000969	1522030 6635	刘伟
	李浩宇	地质	03320251015000001804	1526045 1681	李浩宇
报告审核人	韦国清	电气	1100000000201641	019885	韦国清
过程控制 负责人	李晓娟	安全	1100000000301115	019001	李晓娟
技术负责人	杨承文	采矿	0800000000104067	000758	杨承文

起重致害、容器爆炸、物体打击、淹溺、采空区危害、粉尘、噪声与振动、中毒、窒息等。

2.煤矿应重点防范的风险

露天矿存在采场边坡滑坡危险有害因素，事故诱导因素主要有边坡设计不合理、施工不规范、排水不正常、特别是边坡监测治理措施不到位及软弱岩层受地震、暴雨冲刷等因素影响。事故后果可造成边坡坍塌、滑坡伤人，砸埋设备，影响采场正常生产，所以采场边坡滑坡是煤矿应该重点防范的主要危险有害因素。

3.该矿岩层需要松动爆破才能进行采装，若现场管理不善，未按照爆破设计说明书和操作规程进行爆破，甚至爆破警戒距离不足等，易发生爆破伤害事故，因此爆破作业是煤矿应该重点防范的主要危险有害因素。

4.其它应防范的风险

露天矿同时存在场内车辆致害、水害、火灾、触电、机械致害、高处坠落、起重致害、容器爆炸、物体打击、淹溺、采空区危害、粉尘、噪声与振动、中毒、窒息等危险有害因素，并存在粉尘等职业危害，可能发生的部位及安全对策措施已在前面章节中叙述，煤矿应对危险有害因素制定针对性的安全防范措施，在落实上下功夫，防止各类事故发生。

7.3 综合评价结论

对照《煤矿企业安全生产许可证实施办法》，鄂尔多斯市准格尔旗聚能煤炭集团有限责任公司蒙赖梁煤矿具备安全生产条件。

